

令和6年度通学路合同点検による危険箇所への対応状況

令和7年3月19日

| 小学校                           | 場所   | 状 況  | 対策                | 対策所管   |
|-------------------------------|--|--|-------------------|--------|
| 第一小学校                         | 空堀川 中央3-2先<br>郵便局裏付近                                   | フェンスの高さが低く、また「入ってはいけない」の看板が不明瞭であることから、危険である。 | 北北建へ柵設置の相談、看板設置要望 | 道路下水道課 |
|                               | 中央1-23先  | 地震等で墓石が道に倒れる危険がある。                           | 横断歩道設置不可          | 警察署    |
|                               |  |  | 歩道の確保不可           | 道路下水道課 |
|                               |  |  | 注意喚起看板設置          | 防災安全課  |
| 中央1-125先<br>お伊勢の森方面に続く畑周辺の狭い道 | 通行量自体は少ないものの、どちらが通行の優先権を持つか不明瞭であるため危険である。              | 路面T標示、破線標示を検討                                | 道路下水道課            |        |
| 第二小学校                         | 青梅街道 宿交差点南側  | 宿交差点の横断歩道まで行かずに、道路を横断して危険である。                | 路面標示検討            | 道路下水道課 |
|                               |  |  | 注意喚起看板設置検討        | 防災安全課  |
|                               | 青梅街道 三ツ木3-1先   | スーパーの脇道から青梅街道に出る際のミラーが小さいので危険である。            | カーブミラー角度調整        | 道路下水道課 |
|                               | 岸1-37先   | 新青梅街道に向かう車がスピードが出ていて危険である。                   | 注意喚起看板設置          | 防災安全課  |
|                               | 三ツ木2-31先   | 斜めの道から青梅街道に出る際に歩行者が見えにくく危険である。               | カーブミラー角度調整不可      | 道路下水道課 |
|                               | 三ツ木3-28先   | 総合体育館に向かう道路で交通量も多く、スピードも出ていて危険である。           | 止まれ標示の塗り直し        | 警察署    |
| 横丁川 三ツ木2-6先                   | 道幅が狭く、歩道が設けられていない道路。車がすれ違う際には危険である。                    | 外側線標示を検討                                     | 道路下水道課            |        |
| 第三小学校                         | 青梅街道 中藤5先  | 児童の飛び出しが多く危険である。                             | 安全教育の充実           | 学校     |
|                               | 朝日通り 神明4先  | 車の抜け道となっており、交通量が多いため、路側帯が狭く危険である。            | 注意喚起看板設置          | 防災安全課  |
|                               |  |  | 路面標示を検討           | 道路下水道課 |
| 中藤3-41先                       | 交通量は少なく、夕暮れ時以降は照明が少なく、道は暗くなる。人通りも少ないため、児童の一人歩きには危険である。 | パトロール  | 警察署               |        |
| 第四小学校                         | 湖南通り 大南2-149先  | 信号のない横断歩道のペイントが薄くなっている。                      | 横断歩道塗り直し          | 警察署    |
|                               |  |  | 横断旗設置             | 道路下水道課 |

| 小学校   | 場所                     | 状 況  | 対策                                       | 対策所管                   |
|-------|------------------------|--|--|------------------------|
| 第八小学校 | 残堀2先<br>スーパー前の手押し信号    | 小学生が事故に遭うケースが存在している。交通量の多さや、急いで脇道から進入しようとする車の存在が危険である。 | 注意喚起看板設置                                 | 防災安全課                  |
|       | 平和通り 残堀2-74<br>五差路の交差点 | 小学生が事故に遭うケースが存在している。多方向に注意を払う必要があり危険である。               | 注意喚起看板設置検討<br>路面標示を施工                    | 防災安全課<br>道路下水道課        |
|       | 残堀橋 見晴橋                | 川沿いから車道に自転車が飛び出していくため危険である。                            | 白線、カラー舗装                                 | 道路下水道課                 |
| 第九小学校 | 学園1-1先                 | 歩道の白線を延長してほしい。スクールゾーンも塗り直してほしい。飛び出し注意の表示を設置してほしい。      | 止まれ標示・停止線の塗り直し<br>カーブミラー角度調整<br>注意喚起看板設置 | 警察署<br>道路下水道課<br>防災安全課 |
|       | 学園1-41先                | 道がでこぼこで危険である。長靴の上まで雨水がたまる。舗装をしてほしい。                    | 路面状況確認を検討                                | 道路下水道課                 |
| 第十小学校 | 江戸街道 富士塚バス停付近          | 歩道が狭く、バス停で待っていた客とトラブルが起きたことがあり危険である。                   | 安全教育の充実                                  | 学校                     |
| 雷塚小学校 | むさしの宿舎周辺               | 外周の垣根の枝、通学路にはみ出し通行が困難である。                              | 防衛省へ植栽剪定要望                               | 道路下水道課                 |
|       | 学園2-37周辺               | 万年の老朽化により、昨今の頻発する地震で塀が倒れる危険がある。                        | 村山医療センターへ確認                              | 教育総務課                  |
|       | 学園通り 学校前               | 学校の桜の木が信号機にかかり信号が見えにくく危険である。                           | 剪定                                       | 教育施設係                  |
|       | 雷塚小                    | 感染研側に校庭の桜の木伸びている。                                      | 剪定                                       | 教育施設係                  |