

陸上自衛隊V-22オスプレイの与那国駐屯地における  
機体の一部損傷について

令和6年10月29日付広資料第110号及び同月30日付広資料第112号でお知らせしたこのことについて、防衛省北関東防衛局から、下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。

記

○ 情報提供内容

- ・ 27日に与那国駐屯地において発生した陸自V-22の事故については、現在、事故原因を調査中です。
- ・ これまでのところ、航空機の不具合等を記録する器材に、機体の不具合を示すデータは確認されておられません。今後、フライトデータレコーダ等を解析し、器材上のみならず、人的要因や環境要因等、様々な観点から調査を行い、原因究明を行ってまいります。
- ・ 引き続き、事故調査委員会のもとで全容の解明・原因究明を早急に行うとともに、適切に情報提供を行ってまいります。